

Published on Versailles Habitat (https://www.versailles-habitat.fr)

Accueil > Retrospective des travaux de gros entretien réalisés en 2023

## Retrospective des travaux de gros entretien réalisés en 2023



Sur la résidence Richard Mique, des travaux d'amélioration du cadre de vie ont été réalisés en 2023, avec la reprise des façades des cages d'escaliers : purge du béton non adhérent, et reprise de l'enduit.

Adresses concernées : 1 à 3 rue Coysevox et 2 à 10 rue Jean-François Chalgrin à Versailles.

 $\textbf{Source URL:} \underline{\text{https://www.versailles-habitat.fr/content/retrospective-des-travaux-de-gros-entretien-realises-en-2023}$ 

## Liens

[1] https://www.versailles-

 $\underline{habitat.fr/sites/versailleshabitat/files/image/article/reprise\_facades\_cages\_descalier\_chalgrin\_richard\_mique\_2023.jpg$